

Схема встраивания индукционной варочной поверхности.






Схема встраивания индукционной варочной поверхности.



Должно быть пространство для циркуляции воздуха

Размеры в миллиметрах

Схема встраивания индукционной варочной поверхности.



Размеры в миллиметрах